



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0252HV	いすゞ	H29年3月	TRG-NMR85AN-7035093		バン	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	64,064 km	2,000 kg	L 4,490	W 1,780	H 1,840
レンタカー 不明		タコグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/>	150 馬力	R券	預託金 10540 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	6 速	自動車税	円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小			PS	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	PW	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	キャブ内部
上物メーカー名	日本フルハーフ(ハコ)・極東開発工業(ゲート)					汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多		
年式、型式及状態	ハコ【RLB-T1DC285】/ゲート【CG1001C-3MRA2】					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
その他	格納PG付/給食運搬仕様/シャッターバン/床木製/ラジコン/バックカメラ/ドラレコ					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無		

外装状態	 <p>傷・スレ</p> <p>Fバンパー部各所、傷・錆あり</p>	 <p>傷・スレ</p> <p>傷・コーキング補修</p> <p>キャブ右部各所、傷あり</p>	<p>※上物内各所、傷・スレ</p> <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>スペア <input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具</td> <td></td> <td>ジャッキ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">195/85R16</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">//</td> </tr> </table> <p>スノータイヤは表記する</p>	<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	スペア <input checked="" type="radio"/> 中		<input type="radio"/>		工具		ジャッキ		サイズF	195/85R16			サイズR	//		
<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中																																	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中																																
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																
スペア <input checked="" type="radio"/> 中		<input type="radio"/>																																	
工具		ジャッキ																																	
サイズF	195/85R16																																		
サイズR	//																																		
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有																																
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	箱内外縁、傷・錆あり																																
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	格納PG一部錆あり																																
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	