



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0253IV	いすゞ	H28年12月	TRG-NMR85-7034903		バン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	115,932 km	2,700 kg	L 4,680	W 1,840
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	R9年5月6日		タコグラフ年月		H 1,750	株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	150	馬力	R券	預託金	10440	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡あり						PS	有	PW	有	キャブ内部					
上物メーカー名	北村製作所						汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多									
年式、型式及状態							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無									
その他	室内2m以下/跳ね上げパワーゲート・左サイド扉・ラッシング2段・ラジコン・床木製・バックカメラ						クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無									

外装状態	※室内スレ・傷あり		タイヤ状態	
 <p>キャブ外装各所、傷・凹みあり</p> <p>D席シート 1か所 穴あり</p> <p>バンパー部、各所傷あり</p> <p>ハコ内各所、傷あり</p> <p>リヤ部各所、錆・傷あり</p>	 <p>キャブ部、各所傷・タッチペン跡あり</p> <p>左右サイドバンパー、錆・傷あり</p> <p>サイド扉部、錆あり</p>		<p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>スペア <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/></p> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 195/85R16</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>	
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有	
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無		