

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0254TV	トヨタ	H30年8月	TPG-XZU655-0009728		バン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	109,187 km	2,950 kg	L 4,430	W 1,770
<input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	R9年2月5日		タコグラフ年月		H 2,190	会社 株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	150	馬力	R券	預託金	8060	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部					
上物メーカー名	日本フルハーフ						汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多						
年式、型式及状態	型式:DLK 工番:T2D7774						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無							
その他	リヤ観音扉/左サイド扉/ラッシング1段/バックカメラ/ETC						クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無							

外装状態	<p>ミラー傷あり</p> <p>傷・錆あり</p> <p>Fバンパー、傷・錆・凹みあり</p>	<p>※各所傷・錆・凹みあり ※箱内各所スレ・傷・凹み・穴</p> <p>キャブ左各所、傷・錆あり</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具</td> <td></td> <td>ジャッキ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">205/70R17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">//</td> </tr> </table>	<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	スペア	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>		工具		ジャッキ		サイズF	205/70R17.5			サイズR	//		
<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中																																	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中																																
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																
スペア	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>																																	
工具		ジャッキ																																	
サイズF	205/70R17.5																																		
サイズR	//																																		
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有																																
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																	
	<p>傷・錆あり</p> <p>観音両扉両面、傷あり</p> <p>Rバンパー傷・錆・凹み</p> <p>観音扉下部各所、傷・錆あり</p>	<p>サイド扉各所、傷・錆・凹みあり</p> <p>各所凹み・傷あり</p>																																	