

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| 出品番号 | 車名 | 年月 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | 希望価格 |
| M0269HD | 日野 | R7年10月 | 2PG-FE2AC-105948 | | ダンプ | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 会社 |
| ○ 自家用 営業用 レンタカー 不明 | 切れ | 抹消 | 556 km | 7,900 kg | L 3,600 | W 2,070 | H 600 | 株式会社 MICS |
| | R8年10月20日 | | タコグラフ年月 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|----|-----|----|----|------|-------|-----|----|----|-----|-------|---|--|
| エンジン状態 | Ⓐ | B | C | D | E | AC | Ⓐ | 不良 | 無 | ブレーキ | 良 | 240 | 馬力 | R券 | 預託金 | 10900 | 円 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | T/M | 6 | 速 | 自動車税 | 円 | 備考 | | | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、) | 良好 | | | | | | PS | 有 | PW | 有 | キャブ内部 | | | | | | | |
| 上物メーカー名 | 極東開発工業 | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | | | | |
| 年式、型式及状態 | R6年【形状:DD07-492/製造番号:24U118801Y】 | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | 無 | | | | | |
| その他 | 未使用車/3600mmボデー/電動コボレーン/バックカメラ | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | 無 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------------|-------------|------|----|-----|--|-----|---|-------|---|-----|---|------|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 外装状態 | ※保管傷・錆 | | | | | | | | | | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | 上 | 前 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | 上 | 上 | 上 | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>速度抑制</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | Fガラス状態 | | 要交換 | 良好 | 飛石有 | | 記録簿 | 有 | PMマフラ | 有 | 証明書 | 有 | 速度抑制 | 有 | 証明書 | 有 | 上 | 上 | 上 | 上 | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要交換 | 良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 速度抑制 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | スペア | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 工具 | | ジャッキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | サイズF | 265/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | サイズR | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | スノータイヤは表記する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |