





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0270IC	いすゞ	H24年2月	SKG-NKR85R-7022048		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社	
○ 自家用 営業用	切れ	抹消	30,064 km	2,000 kg	L 2,870	W 1,800	H 360	株式会社 MICS
レンタカー 不明		タコグラフ年月						

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	Ⓢ	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	預託金	9270	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡あり						PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ						
上物メーカー名	ユニック						汚れ			Ⓢ	中	多	ETC					
年式、型式及状態	H19年2月 4段2.93t吊り【URU294-E425289】						シート破れ			有	Ⓢ							
その他	フックイン/アウトリガー差し違い/アオリ3方開//丸管フック3対						クロス張り			有	Ⓢ							

<p>外装状態</p> <p>Fガラス状態</p> <table border="1"> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table> <p>記録簿</p> <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>Ⓢ</td> </tr> </table> <p>PMマフラ</p> <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>Ⓢ</td> </tr> </table> <p>証明書</p> <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>Ⓢ</td> </tr> </table> <p>速度抑制</p> <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>Ⓢ</td> </tr> </table> <p>証明書</p> <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>Ⓢ</td> </tr> </table>	要交換	良好	飛石有	有	Ⓢ	有	Ⓢ	有	Ⓢ	有	Ⓢ	有	Ⓢ	<p>左ミラー、小傷あり</p> 	<p>※キャブ・上物各所、傷有り</p> <p>アオリ部、各所錆あり</p>  <p>キャブ右横傷あり</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>スペア</p> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td></td> </tr> </table> <p>工具</p> <p>ジャッキ</p> <p>サイズF 195/85R16</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>	中	前	中				中	中	中				中			中	
	要交換	良好	飛石有																														
	有	Ⓢ																															
	有	Ⓢ																															
	有	Ⓢ																															
	有	Ⓢ																															
有	Ⓢ																																
中	前	中																															
中	中	中																															
中																																	
中																																	
	<p>リアバンパー傷</p> 	<p>キャブ左横、各所小傷あり</p> <p>アオリ部、各所錆あり</p>  <p>タッチペン跡</p> <p>サイドバンパー曲がり</p>																															