





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0271HW	日野	H28年10月	TKG-XZU655M-0006347		ウイング				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
○ 自家用 営業用 レンタカー 不明	切れ	抹消	100,365 km		2,950 kg	L 4,330	W 1,800	H 2,000	株式会社MICS
	R9年6月9日		タコグラフ年月						

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	Ⓢ	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部						
上物メーカー名	日本フルハーフ										汚れ	少	Ⓞ	多			
年式、型式及状態	ハコ【型式:DMM 工番:W2DG104】										シート破れ	有	無				
その他	ラッシングレール2段/床木製/バックカメラ/ドライブレコーダー										クロス張り	有	Ⓢ				

外装状態 Fバンパー左右、傷有り Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 記録簿 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 速度抑制 有 無 証明書 有 無	 <p>左右ミラー部、小傷・錆有り</p> <p>錆有り</p>	 <p>※キャブ・上物各所、傷有り</p> <p>※箱内、小穴2か所有り</p> <p>キャブ右横、各所小傷有り</p>	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 中 前 中
	 <p>リヤ部、小傷・錆あり</p> <p>凹み有り</p> <p>Rバンパー傷・凹み有り</p>	 <p>留め具4か所、錆有り</p> <p>傷・凹みあり</p> <p>小傷有り</p> <p>凹み有り</p> <p>サイドバンパー、錆有り</p> <p>キャブ左横、各所小傷有り</p>	スペア 中 工具 ジャッキ サイズF 205/70R17.5 サイズR // スノータイヤは表記する