


| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 出品番号 | 車名 | 年月 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | 希望価格 |
| M0272HP | 日野 | H31年1月 | TPG-XZU600X-0021731 | | 塵芥車 | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカー 不明 | 切れ | 抹消 | 76,467 km | 2,000 kg | L | W |
| | 令和9年6月16日 | | タコグラフ年月 | | H | |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | | 株式会社 MICS |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|---|---|---|----|----------|-----------|----|----------|----------|--------|----|----|-----|------|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | 良 | 150 | 馬力 | R券 | 預託金 | 8820 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | T/M | AT | 速 | 自動車税 | 円 | 備考 | | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、) | 塗装跡 | | | | | | PS | 有 | PW | 有 | キャブ内部 | バックカメラ | | | | | |
| 上物メーカー名 | 新明和工業 | | | | | | 汚れ | | 少 | 中 | 多 | ETC | | | | | |
| 年式、型式及状態 | H30年【MODEL:GT042-5434/MFG.NO:H903459683】 | | | | | | シート破れ | | 有 | 無 | | ナビ | | | | | |
| その他 | 外装仕上済/プレス式/4.3立米/連続スイッチ/汚水タンク/DPR(尿素レス) | | | | | | クロス張り | | 有 | 無 | | | | | | | |

外装状態

左Fバンパー、塗装ムラあり
凹みあり 塗装ムラあり



Rバンパー右部、傷あり



Fガラス状態

| | | |
|-----|----|------------|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|----|------------|

記録簿

| | |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

PMマフラ

| | |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

証明書

| | |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|


速度抑制

| | |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|


証明書

| | |
|---|---|
| 有 | 無 |
|---|---|

Rバンパー小歪みあり



キャブ横、小傷あり



上物左リヤ部、塗装ムラあり

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

| | | | |
|----------|------------------|----------|----------|
| 中 | | 前 | 中 |
| | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| | | | |
| | | | |
| スペア | 有 | | |
| 工具 | | ジャッキ | |
| サイズF | 205/85R16 | | |
| サイズR | // | | |

スノータイヤは表記する