







出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0276ID	いすゞ	H28年7月	TPG-NKR85-7053020		ダンプ			
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社	
○ 自家用 営業用	切れ	抹消	73,414 km	3,000 kg	L 3,050	W 1,600	H 370	株式会社 MICS
レンタカー 不明		タコグラフ年月						

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	9170	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部						
上物メーカー名	新明和工業						汚れ		少	ⓐ	多						
年式、型式及状態	H28年【MODEL:SD2-32/MFG.NO:S70497823】						シート破れ		有	ⓐ	無						
その他	外装仕上げ済み/スライド式/ラジコン/中間ピン/アオリ3方開/ETC						クロス張り		有	ⓐ	無						

<p>外装状態</p> <p>フェンダー凹み・傷</p> <p>※上物各所傷/床凸凹小</p> <p>凹み・塗装ムラ</p> <p>各所傷</p> <p>各所塗装ムラ</p> <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <p>中 前 中</p> <p>中 中 中 中</p> <p>スペア 有</p> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 205/75R16</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>	<p>ミラー傷小</p> <p>キャブ上凹み</p> 		
	<p>Fガラス状態</p> <p>要交換 良好 飛石有</p>	<p>傷</p> 	<p>前壁各所傷・凹み</p> 
	<p>記録簿 有 無</p>	<p>リヤ部、傷・錆あり</p> 	<p>傷</p> 
	<p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>速度抑制 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>		