





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0282MC	三菱	R8年3月	2RG-FEAV0-620XXX		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	340 km	3,000 kg	L 2,500	W 1,790	H 375	株式会社 MICS
	R10年3月26日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	9120	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> 5	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部	バックカメラ					
上物メーカー名	タダノ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多	坂道発進補助装置						
年式、型式及状態	R8年4月 4段2.53t吊り【TM-ZX254HRSA】						シート破れ	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無								
その他	未使用車/標準ショート/フックイン/ラジコン						クロス張り	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態	※保管傷・錆 ※スペアタイヤは荷台に積込				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載						
					<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/> 前	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/>			
Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石有					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			<input checked="" type="checkbox"/> 有			<input type="checkbox"/>	スペア		
PMマフラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無							工具		ジャッキ
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無							サイズF		205/70R17.5
速度抑制	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無							サイズR		//
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無							スノータイヤは表記する		