

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0284IV	いすゞ	平成22年6月	BKG-NMR85AN-7012001		バン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	63,424 km	2,000 kg	L 4,440	W 1,770
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	R9年6月16日		タグラフ年月		H 1,970	会社 株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	150	馬力	R券	預託金	10540	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	----	----	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	-----	------------------------------------	---	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小	PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部
------------------	------	----	------------------------------------	----	------------------------------------	-------

上物メーカー名	【ハコ】日本フルハーフ 【ゲート】極東開発工業					汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
年式、型式及状態	【ハコ】型式:DLK 工番:T2DL546 【ゲート】型式:CG1001A-B3MRA2 KIT NO:10T118001Y					シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
その他	格納ゲート付き・左サイド扉・ラッシング2段・床木製・バックカメラ					クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	

外装状態

右ミラーガラス面割れあり

左ミラー小傷あり

Fガラス状態

要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有	<input type="radio"/> 無
PMマフラ	有	<input type="radio"/> 無
証明書	有	<input type="radio"/> 無
速度抑制	有	<input type="radio"/> 無
証明書	有	<input type="radio"/> 無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中	前	中
中	中	中
中	中	中
有	ジャッキ	
サイズF	205/75R16	
サイズR	〃	

錆あり

看板消し跡

小傷あり

運転席シート破れあり

左サイド扉裏、傷あり

小傷あり

傷あり

看板消し跡

傷・錆あり

小傷あり