

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0287HD	日野	R7年10月	2PG-FE2AC-105972		ダンプ			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	497 km	7,900 kg	L 3,600	W 2,070	H 600	株式会社 MICS
	R8年10月20日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金	10900	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部							
上物メーカー名	極東開発工業						汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多							
年式、型式及状態	R6年【形状:DD07-492/製造番号:24U118805Y】						シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								
その他	未使用車/3600mmボデー/電動コボレーン/バックカメラ						クロス張り		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								

外装状態	※保管傷・錆										タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載						
Fガラス状態												<input checked="" type="checkbox"/> 上		<input checked="" type="checkbox"/> 前		<input checked="" type="checkbox"/> 上	
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 飛石有										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無										<input checked="" type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/>			
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無										工 具		ジャッキ			
速度抑制	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無										サイズF		265/70R19.5			
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無										サイズR		//			
														スノータイヤは表記する			