





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0290HC	日野	R6年5月	2KG-FE2AC-103816		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	1,403 km	7,700 kg	L 5,500	W 2,200	H 390	株式会社 MICS
	R9年6月25日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A	240	馬力	R券	預託金	10900	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> 6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部	バックカメラ					
上物メーカー名	タダノ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多	ETC						
年式、型式及状態	R6年4月 4段2.93t吊り【TM-ZX364HRSA】						シート破れ	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	ドラレコ							
その他	未使用車/フックイン/ラジコン/アウトリガー差し違い/セイコーラック1対						クロス張り	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態	※各所保管錆				タイヤ状態						
	上、中、下、×、欠、で記載										
								<input checked="" type="checkbox"/> 上 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Fガラス状態											
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有											
記録簿				スペア				<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> ジャッキ			
有 無											
PMマフラ				工具				サイズF 265/70R19.5			
有 無											
証明書				サイズR //				スノータイヤは表記する			
有 無											
速度抑制				//							
有 無											
証明書											
有 無											