



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0292IK	いすゞ	平成20年11月	BDG-NMR85-7007181		工作車	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	19,572 km	2,150 kg	L 3,010 W 1,840 H 1,770	株式会社 MICS
レンタカー 不明		タコグラフ年月				

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	良	150 馬力	R券	預託金 10540 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T	<input checked="" type="radio"/> M	6 速	自動車税 円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡			PS	有	PW	有	キャブ内部
上物メーカー名	【上物】アイチコーポレーション 【ゲート】新明和工業						汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
年式、型式及状態	H20年【上物】型式:KUZ161 製造番号:K08X14 【ゲート】MODEL:RE08-1104 MFG.NO.:H90956520						シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
その他	垂直式パワーゲート付き・幌付き(電動)・収納スペース多数・導風板・ノーマルタイヤ6本積込						クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	


外装状態



左ミラー小傷・錆




各所、錆・小傷




各所、錆・小傷


※上物内 各所スレ・傷・錆あり
※各所看板消し跡




塗装飛び



留め具、錆



各所、錆・傷



塗装飛び

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スペア	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/>	
工具		ジャッキ	
サイズF	205/75R16		
サイズR	//		

スタッドレスタイヤ

Fガラス状態	
要交換	良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無
速度抑制	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無