





|  |        |       |                    |  |          |            |            |           |
|--|--------|-------|--------------------|--|----------|------------|------------|-----------|
| 出品番号   | 車名     | 年月    | 型式・車体番号            |  | 架装形状     |            |            | 希望価格      |
| M0293TH  | トヨタ    | R8年4月 | 2WG-GDY232-0001754 |  | 平ボデー     |            |            |           |
| 前使用者   | 車検有効期限 |       | 走行距離(km)           |  | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            | 会社        |
| <input checked="" type="radio"/> 自家用<br><input type="radio"/> 営業用<br><input type="radio"/> レンタカー<br><input type="radio"/> 不明 | 切れ     | 抹消    | 19 km              |  | 1,600 kg | L<br>3,100 | W<br>1,600 | H<br>380  |
| 令和10年4月21日   |        |       | タコグラフ年月            |  |          |            |            | 株式会社 MICS |

|                   |                                    |                         |                         |                         |                         |    |                                    |                                     |                                    |                                    |                                    |     |    |    |     |      |   |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----|----|-----|------|---|
| エンジン状態            | <input checked="" type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 | <input type="radio"/> 不良            | <input type="radio"/> 無            | ブレーキ                               | <input checked="" type="radio"/> V | 116 | 馬力 | R券 | 預託金 | 9310 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好                                 |                         |                         |                         |                         |    | T/M                                | <input checked="" type="radio"/> AT | 速                                  | 自動車税                               | 円                                  | 備考  |    |    |     |      |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)  | 良好                                 |                         |                         |                         |                         |    | PS                                 | <input checked="" type="radio"/> 有  | PW                                 | <input checked="" type="radio"/> 有 | キャブ内部                              |     |    |    |     |      |   |
| 上物メーカー名           | 完成車                                |                         |                         |                         |                         |    | 汚れ                                 |                                     | <input checked="" type="radio"/> 少 | <input type="radio"/> 中            | <input type="radio"/> 多            |     |    |    |     |      |   |
| 年式、型式及状態          | R8年                                |                         |                         |                         |                         |    | シート破れ                              |                                     | <input type="radio"/> 有            | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |     |    |    |     |      |   |
| その他               | 未使用車/AT車/三方開/バックカメラ                |                         |                         |                         |                         |    | クロス張り                              |                                     | <input type="radio"/> 有            | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |     |    |    |     |      |   |

|   |                         |                                     |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 外装状態  | ※保管傷・錆                  |                                     |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    | タイヤ状態<br>上、中、下、×、欠、で記載 |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td><input checked="" type="radio"/> 良好</td> <td><input type="radio"/> 飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td><input type="radio"/> 有</td> <td><input type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td><input type="radio"/> 有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td><input type="radio"/> 有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>速度抑制</td> <td><input type="radio"/> 有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td><input type="radio"/> 有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table> | Fガラス状態                  |                                     |                                    | 要交換 | <input checked="" type="radio"/> 良好 | <input type="radio"/> 飛石有 | 記録簿 | <input type="radio"/> 有 | <input type="radio"/> 無 | PMマフラ | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | 証明書                    | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | 速度抑制 | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | 証明書 | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上<br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 上<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/><br>スペア    ジャッキ<br>工具    サイズF    175/75R15<br>サイズR    //<br>スノータイヤは表記する |  |
|   | Fガラス状態                  |                                     |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 要交換                     | <input checked="" type="radio"/> 良好 | <input type="radio"/> 飛石有          |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 記録簿                     | <input type="radio"/> 有             | <input type="radio"/> 無            |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PMマフラ                   | <input type="radio"/> 有             | <input checked="" type="radio"/> 無 |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明書   | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無  |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度抑制  | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無  |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明書   | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無  |                                    |     |                                     |                           |     |                         |                         |       |                         |                                    |                        |                         |                                    |      |                         |                                    |     |                         |                                    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |