

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0294HV	日野	平成29年12月	TKG-XZU695-0003922		バン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	94,577 km	2,000 kg	L 4,440	W 1,760
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	R9年7月5日		タコグラフ年月		H 2,020	会社 株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	5	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡						PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ						
上物メーカー名	【ハコ】パプコ 【ゲート】新明和工業											汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ナビ		
年式、型式及状態	【ハコ】製造番号:516G6204 【ゲート】MODEL:PRAM10-1354N MFG.NO:S51207830 年式:平成26年12月											シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	ETC			
その他	マルチゲート付き・左サイド扉・ラッシング2段・床鉄製・導風板・パートタイム4WD											クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				

外装状態		<p>※ハコ内 各所、傷・凹み ※各所看板消し跡有</p>	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td>前</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>スペア <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</p> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 205/75R16</p> <p>サイズR //</p> <p>スタッドレスタイヤ</p>	<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中													
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Fガラス状態	<table border="1"> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td><input checked="" type="radio"/> 飛石有</td> </tr> </table>		要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有										
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有													
記録簿	<table border="1"> <tr> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>		有	<input checked="" type="radio"/> 無											
有	<input checked="" type="radio"/> 無														
PMマフラ	<table border="1"> <tr> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>		有	<input checked="" type="radio"/> 無											
有	<input checked="" type="radio"/> 無														
証明書	<table border="1"> <tr> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>		有	<input checked="" type="radio"/> 無											
有	<input checked="" type="radio"/> 無														
速度抑制	<table border="1"> <tr> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>		有	<input checked="" type="radio"/> 無											
有	<input checked="" type="radio"/> 無														
証明書	<table border="1"> <tr> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>		有	<input checked="" type="radio"/> 無											
有	<input checked="" type="radio"/> 無														