

出品番号		車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格				
M0317HV		日野	R5年3月	2RG-XZC605-0037415		バン							
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社			
○	自家用	切	れ	抹	消	60,142	km	1,750	kg	L	W	H	株式会社 MICS
	営業用												
	レンタカー												
	不明	R9年3月12日		タコグラフ年月			3,110	2,050	1,770				

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓔ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	-----	----	----	-----	------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	AT	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	--	--	--	-----	----	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小				PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ ETC ナビ ドラレコ
------------------	------	--	--	--	----	---	----	---	-------	-----------------------------

上物メーカー名	【ハコ】トランテックス 【ゲート】極東開発工業								汚れ 少	Ⓜ	多	バックカメラ ETC ナビ ドラレコ
年式、型式及状態	【ハコ】製造番号: V036J04-02 【ゲート】形式: S801-B1SRT2 KIT NO: 23TO18152N R5年式								シート破れ	有	Ⓝ	
その他	マルチゲート・左サイド扉・ラッシング2段・床木製								クロス張り	有	Ⓝ	

外装状態

小傷・コーキング跡

飛び石

凹み・タッチペン跡

傷・コーキング跡

傷・凹み

傷

小傷

小傷

内側鉄板曲がり

小穴・欠け

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

速度抑制

有

無

証明書

有

無

※ハコ内 各所スレ・傷、穴2か所

傷・凹み

スレ

スレ

傷

傷

小傷

ゴム割れ・傷

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中

前

中

中

中

中

中

スペア

有

工具

ジャッキ

サイズF

195/75R15

サイズR

//