

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0326MW	三菱	R5年7月	2RG-FEAV0-601492		ウイング				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカー ☐ 不明	切れ	抹消	85,201	km	2,000	L	W	H	株式会社MICS
					kg	4,390	1,670	1,880	
			タコグラフ年月						

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓒ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8830	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T/M	6	速	自動車税		円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										各所錆小		PS	有	PW	有	キャブ内部		
上物メーカー名										日本フルハーフ				汚れ 少 Ⓢ 多				
年式、型式及状態										【ハコ】型式:DMM 工番:W2D3093 【ゲート】型式:KB3A 工番:G5DL912				シート破れ 有 Ⓢ				
その他										跳ね上げPG付/ラッシングレール2段/床木製/バックカメラ/ナビ/ETC				クロス張り 有 Ⓢ				

外装状態		※箱内各所 傷・スレ				タイヤ状態																					
スレ 小傷 Fガラス状態 <table><tr><td>要交換</td><td>良好</td><td>☒ 飛石有</td></tr><tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>☒ 無</td></tr><tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>☒ 無</td></tr><tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>速度抑制</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr></table>		要交換	良好	☒ 飛石有	記録簿	有	☒ 無	PMマフラ	有	☒ 無	証明書	有	無	速度抑制	有	無	証明書	有	無	コーキング跡 傷・修正跡 小傷 スレ 小傷 曲がり				上、中、下、×、欠、で記載			
要交換	良好	☒ 飛石有																									
記録簿	有	☒ 無																									
PMマフラ	有	☒ 無																									
証明書	有	無																									
速度抑制	有	無																									
証明書	有	無																									
中 前 中				中 中 中 中																							
中 中 中 中				中 中 中 中																							
中 中 中 中				中 中 中 中																							
スペア		中 中 中 中				ジャッキ																					
工具		サイズF				205/75R16																					
サイズR		//				スノータイヤは表記する																					