| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式 | 車体番号 | 架装形状 | 作成日: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3764 | 三菱 | R 08/01 | 2KG-FK72F | FK72F-621839 | 三菱ファイターコンクリートミキサー車1.5立米 | 2026年10月13日 |

| 車検有効期限 | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法( mm ) | | | 室内 | A B C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和10年1月18日迄 | 切れ | 393km | 3440kg | L mm ― | W mm ― | H (門)mm ― | 評価 | S |
| | 抹消 | タコグラフ (有) 無 | | | | | | |

| エンジン状態 | A B C | AC | (良) 不良 無 | 馬力 | 220 ps/ 162 kw | T/M | 6 速 | ペダル | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション・デフ | A B C | | | | 1KW=1.359ps | | | | |
| フレーム関係 | A B C | | | | | | | | |

イグニッションON (正常)・異常
※特にエンジンチェックランプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ベット | 有 | (無) | |
| 汚れ | (小) | 中 | 大 |
| シート破 | 有 | (無) | |
| ETC | 有 | (無) | |
| ラジオ | (良) | 不良 | |
| バックモニター | (有) | 無 | |
| カラー | | 白 | 黒 |
| 電格ミラ | (有) | 無 | |
| 坂道発進 | (有) | 無 | |
| スペアキー | (有) | 1本 | 無 |

リサイクル料 10910 円

ヘッドランプ (HID) ハロゲン

特記、重点確認、他

室内シガー電源 12V (24V)

上物メーカー名,年式,型式及状態等

| 商品名 | 三菱ファイターコンクリートミキサー車1.5立米 |
|---|---|

上物:カヤバ
型式:MR1520
車番:WJ-1365
組立品番:H1A68


登録済未使用車
ドラム容量3.0立米
最大混合容量1.5立米
電動ホッパーカバー
ドラム 遮熱塗装済車輌

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| (良好) | 飛石有 | 要交換 |

| | | |
|---|---|---|
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | (有) | 無 |
| キャブコーション | (有) | 無 |
| メンテノート | (有) | 無 |
| 尿素 | (有) | 無 |
| PMマフラ | (有) | 無 |

燃料タンク
70L

タイヤ0～10、欠、で記載




| 記号 | |
|---|---|
| 傷 | A |
| 板金 | B |
| 腐 | C |
| 塗 | P |
| 錆 | S |
| 凹凸曲 | U |
| 波 | W |
| 穴 | H |
| 跡 | M |
| レツ割 | T |

【備考】※不具合箇所など

| | |
|---|---|
| Fr サイズ | 225/80R17.5 |
| Rr サイズ | 225/80R17.5 |
| スペア | (有) 無 |

※状態は社内基準による