


当社管理番号	車名	初度登録	型式	車体番号	架装形状	作成日:
3802	いすゞ	H 19/05	BDG-NKR85AD	NKR85-7000117	いすゞエルフ3t全低床ダンプ	2026年3月10日
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)	室内
一時抹消		切れ	185678km	3000kg	L 3060mm	W 1600mm
		抹消	タコグラフ	有	H (門)380mm	
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	馬力	150 ps/ 110 kw	T/M 6 速
ミッション・デフ	A B C	1KW=1.359ps				リサイクル料 9270 円
フレーム関係	A B C					ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名、年式、型式及状態等		商品名		いすゞエルフ3t全低床ダンプ		
上物:新明和 型式:DR2-0110SY 機番:S 80278722		メッキグリル メッキサイドパネル メッキミラーカバー		独立懸架サスペンション インタークーラーポ付き ブリッジ掛け/センターピン ルーフキャリア		
				イグニッションON 正常・異常 ※特にエンジンチェックランプ ベツ 有 無 汚れ 小 大 シート破 有 無 ETC 有 無 ラジオ 有 無 バックモニター 有 無 電格ミラ 有 無 坂道発進 有 無 スペアキー 有 本 無		
				特記、重点確認、他 ・シートの汚れ、改善		
				室内シガー電源 12V 24V		
Fガラス		タイヤ0~10、欠、で記載				
良好	飛石有	要交換				
記録簿	有	無				
取説	有	無				
キャブコーション	有	無				
メンテノート	有	無				
尿素	有	無				
PMマフラ	有	無				
燃料タンク		70L				
						
記号		傷 A 板金 B 腐 C 塗 P 錆 S 凹凸曲 U 波 W 穴 H 跡 M レッ割 T				
【備考】※不具合箇所など ・電動格納ミラーモーター交換【依頼中】 ・運転席側灰皿破損 ・運転席側ステッカー有 ・一部メッキミラーカバー外れ ・シート破れ/エンジンオイル不足【オイルベタ】		Fr 205/75R16 サイズ Rr 205/75R16 サイズ スペア 有 無 ※状態は社内基準による				