

当社管理番号	車名	初度登録	型式	車体番号	架装形状	作成日:		
3805	日野	H22年7月	BDG-FG8JKWA	FG8JKW-12020	日野レンジャー増ト木材運搬車	2026/5/7		
車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		室内		
車検付 R9年5月6日		切れ	860.654km	L	W	H		
		抹消	タコグラフ	6.800kg	4530mm	2470mm	(門)mm	
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	馬力	270 ps/199 kw	T/M		
ミッション・デフ	A B C	1KW=1.359ps				イグニッションON (正)常・異常	リサイクル料	
フレーム関係	A B C					※特にエンジンチェックランプ	10810 円	
上物メーカー名、年式、型式及状態等		商品名	日野レンジャー増ト木材運搬車			ヘッドランプ	HID	
上物:ログリフト		鉄ネタ			汚れ	有 中 大	ハロゲン	
型式:F61Z71A		地上高1130mm			シート破	有 無	特記、重点確認、他	
機番:600133					ETC	有 無	室内シガー電源 12V (24V)	
年式:2002年製					ラジオ	有 不良 無		
					バックモニター	有 不良 無		
					電格ミラ	有 有 白黒 無		
					坂道発進	有 有 有 有 有 有		
					スペアキー	有 本 無		
Fガラス		タイヤ0~10、欠、で記載					記号	
良好	飛石有	要交換				傷	A	
記録簿	有	無				板金	B	
取説	有	無				腐	C	
キャブコーション	有	無				塗	P	
メンテノート	有	無				錆	S	
尿素	有	無				凹凸曲	U	
PMマフラ	有	無				波	W	
燃料タンク							穴	H
200L							跡	M
							レッ割	T
							【備考】※不具合箇所など ・車輛/上物年式違い ・キャブチルト昇降不良 【修理依頼中】	
							Fr	275/80R17.5
							サイズ	
							Rr	275/80R17.5
							サイズ	
							スペア	有 無
							※状態は社内基準による	

