


|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
|----------------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 当社管理番号                     | 車名    | 初度登録              | 型式        | 車体番号                                                                                | 架装形状               | 作成日:           |                 |                 |          |
| 3832                       | 三菱    | H 21/12           | PDG-FK71R | FK71R-540095                                                                        | 三菱ファイター4t深ダンプ9.4立米 | 2026年7月15日     |                 |                 |          |
| 車検有効期限                     |       | 走行距離              |           | 積載量                                                                                 | 荷台寸法( mm )         |                | 室内              | A B C           |          |
| 予備検査付<br>R8年10月8日迄         |       | 切れ                | 153894km  | 3250kg                                                                              | L<br>3400mm        | W<br>2060mm    | H<br>(門)1340mm  | 評価              | 3.5      |
|                            |       | 抹消                | タコグラフ     |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| エンジン状態                     | A B C | AC                | 良 不良 無    | 馬力                                                                                  | 210 ps/ 154 kw     | T/M            | 6 速             | ペダル             | 3        |
| ミッション・デフ                   | A B C | 1KW=1.359ps       |           |                                                                                     |                    |                | イグニッションON 正常・異常 | リサイクル料          | 11010 円  |
| フレーム関係                     | A B C |                   |           |                                                                                     |                    |                | ※特にエンジンチェックランプ  | ヘッドランプ          | HID ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等          |       | 商品名               |           | 三菱ファイター4t深ダンプ9.4立米                                                                  |                    | ベツ 有 小 中 大 無   |                 | 特記、重点確認、他       |          |
| 上物:極東開発<br>製造番号:09B11P201Y |       | 全塗装済<br>リアタイヤ4本新品 |           |                                                                                     |                    | 汚れ 有 小 中 大 無   |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | シート破 有 小 中 大 無 |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | ETC 有 不良 無     |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | ラジオ 有 不良 無     |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | バックモニター 有 不良 無 |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | 電格ミラ 有 不良 無    |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | 坂道発進 有 不良 無    |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    | スベアキー 有 1本 無   |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 | 室内シガー電源 12V 14V |          |
| Fガラス                       |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 良好                         | 飛石有   | 要交換               |           | タイヤ0~10、欠、で記載                                                                       |                    |                |                 |                 |          |
| 記録簿                        | 有     | 無                 |           |  |                    |                |                 |                 |          |
| 取説                         | 有     | 無                 |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| キャブコーション                   | 有     | 無                 |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| メンテノート                     | 有     | 無                 |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 尿素                         | 有     | 無                 |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| PMマフラ                      | 有     | 無                 |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 燃料タンク                      |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 100L                       |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 記号                         |       | 【備考】※不具合箇所など      |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 傷                          | A     | Fr 225/80R17.5    |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 板金                         | B     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 腐                          | C     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 塗                          | P     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 錆                          | S     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 凹凸曲                        | U     | Rr 225/80R17.5    |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 波                          | W     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 穴                          | H     | サイズ 225/80R17.5   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| 跡                          | M     |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
| レッ割                        | T     | スペア 有 無           |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
|                            |       |                   |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |
|                            |       | ※状態は社内基準による       |           |                                                                                     |                    |                |                 |                 |          |