

当社管理番号	車名	初度登録	型式	車体番号	架装形状	作成日:		
3847	日野	平成21年1月	BDG-FJ7JJWA	FJ7JJW-10202	日野レンジャー増トン木材運搬車	2026年5月16日		
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
予備検付 R8年8月12日		切れ	298544 km (メーター改ざん)	6700kg	L 4490mm	W 2300mm		
		抹消	タコグラフ		有 無	H (門)mm		
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	馬力	220 ps / 165 kw	T/M		
ミッション・デフ	A B C	1KW=1.359ps				イグニッションON 正常・異常	リサイクル料	
フレーム関係	A B C					※特にエンジンチェックランプ	10810 円	
上物メーカー名、年式、型式及状態等		商品名	日野レンジャー増トン木材運搬車				ヘッドランプ	
上物: ログリフト		鉄ネタ				汚れ	HID	
型式: F61Z71A		地上高1070mm				シート破	ハロゲン	
機番: 600259						ETC	特記、重点確認、他	
年式: 2008年						ラジオ	・メーター改ざん	
						バックモニター		
						電格ミラ		
						坂道発進		
						スペアキー		
						有 本 無	室内シガー電源 12V 24V	
Fガラス		良好		飛石有	要交換	記号		
				有	無	傷	A	
				有	無	板金	B	
				有	無	腐	C	
				有	無	塗	P	
				有	無	錆	S	
				有	無	凹凸曲	U	
				有	無	波	W	
				有	無	穴	H	
				有	無	跡	M	
				有	無	レッ割	T	
燃料タンク		150L		【備考】※不具合箇所など ・上物油圧ホース1ヶ所油漏れ ・タコグラフ開閉しない				
				Fr				
				265/70R19.5				
				サイズ				
				Rr				
				265/70R19.5				
				サイズ				
				スペア				
				有 無				
				※状態は社内基準による				

