

当社管理番号	車名	初度登録	型式	車体番号	架装形状	作成日				
3910	いすゞ	R2年12月	2RG-NJR88A	NJR88-7005588	いすゞエルフ2tWキャブP/G付(能力800kg)	2026年9月10日				
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)	室内				
車検付き R8年12月3日迄		切れ	74586km	2000kg	L 2050mm	W 1620mm	H (門)380mm	室内	A B C	
		抹消	タコグラフ					有 無	評価	3.5
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	馬力	150 ps/ 110 kw	T/M	5 速	ペダル	3	
ミッション・デフ	A B C	1KW=1.359ps							リサイクル料	11810 円
フレーム関係	A B C								ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名、年式、型式及状態等		商品名		いすゞエルフ2tWキャブP/G付(能力800kg)		特記、重点確認、他				
上物:極東開発 型式:V801C-1MKT2 製造番号:20T091056N		垂直ゲート800kg パワーゲート有効長1000mm パワーゲート長1110mm		イグニッションON 正常・異常 ※特にエンジンチェックランプ ベツ 有 無 汚れ 小 中 大 シート破 有 無 ETC 有 無 ラジオ 有 無 バックモニター 有 無 電格ミラ 有 無 坂道発進 有 無 スペアキー 有 無						
Fガラス		タイヤ0~10、欠、で記載		AS		記号		【備考】※不具合箇所など		
良好	飛石有	要交換	AS		傷 A		Fr		195/75R15	
記録簿	有	無	ASU		板金 B		サイズ			
取説	有	無	ASU		腐 C		Rr		195/75R15	
キャブコーション	有	無	ASU		塗 P		サイズ			
メンテノート	有	無	ASU		錆 S		スペア		有 無	
尿素	有	無	ASU		凹凸曲 U		※状態は社内基準による			
PMマフラ	有	無	ASU		波 W					
燃料タンク			ASU		穴 H					
50L			ASU		跡 M					
			ASU		レッ割 T					