当社管理番号	車名	初度登録	型式	車体番号	架装形状	作成日:
3949	イスズ	R 01/09	TPG-NKR85AN	NKR85-7085292	エルフ3tローダーダンプ	10月29日

車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			室内	A (B) C
予備検付 R9年2月4日	切れ	87891 km	3,000kg	L 3050 mm	W 1600mm	H (門) 370 mm	評価	3.5
	(抹消)	タコグラフ 有 (無)						

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	馬力	150 PS/ 110kw	T/M	6 速	ペダル	3
ミッション・デフ	A (B) C				1KW=1.359ps			リサイクル料	9170 円
フレーム関係	A (B) C							ヘッドランプ	HID (ハロゲン) LED

上物メーカー名,年式,型式及状態等

商品名	エルフ3tローダーダンプ

上物メーカー
花見台 MODEL 32118
SERIAL 46945

イグニッションON (正常) 異常
※特にエンジンチェックランプ
ベット 有 (無)
汚れ 小 (中) 大
シート破 有 (無)
ETC (有) 無
ラジオ (良) 不良
バックモニター 有 (無)
カラー 白 黒
電格ミラ (有) 無
坂道発進 (有) 無
スペアキー 有 本 (無)


特記、重点確認、他

室内シガー電源 12V (24V)

Fガラス		
(良好)	飛石有	要交換

記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
キャブコーション	(有)	無
メンテノート	有	(無)
尿素	(有)	無
PMマフラ	(有)	無

燃料タンク
75 L



記号	
傷	A
板金	B
腐	C
塗	P
錆	S
凹凸曲	U
波	W
穴	H
跡	M
レツ割	T

【備考】※不具合箇所など
降板キャッチ 調整必要

Fr サイズ	205/75R16 スタッドレス
Rr サイズ	205/75R16 スタッドレス
スペア	有 (無)

※状態は社内基準による