




出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		オークション価格	
	三菱	R6	2KG-FS70HZ		クレーン付セーフティローダ			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (広島 県)	
未使用車	切 れ	抹 消	1,600	9,900 kg	L 7,980	W 2,460	H	(有)西部自動車部品
	R7		タコグラフ なし					
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ A	394	馬力 R券 有	預託金 13,480 円
エンジン(異音、油漏れ等)				良	ターボ (有) ・無	キャブ廻り		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良	T/M 7 速	ベツト 有 無 小 中 多 汚れ 有 無 シート破れ 有 無 クロス張り 有 無 ETC2.0 有 無 バックモニタ 有 無 カラー 白黒 LED ライト ハロゲン		・メッキ多数
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良			・ETC (未セットアップ)	
上物メーカー名		花見台 R/C 自動アユミ ウィンチ						
年式、型式及状態		タダノ 4段 R/C F/I						
その他		スタンション1対 内フック6対 地上高1040mm						

外装状態		タイヤ状態															
    収納スペースあり		上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 上 上 上 上 上 上 上 上 F 上 スペア R サイズF 265/70R19.5 サイズR 同上															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>(良好) 飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>(有) 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 (無)</td> </tr> </table>		Fガラス状態		要交換	(良好) 飛石有	記録簿	有 (無)	PMマフラ	有 (無)	証明書	有 (無)	S・リミッタ	(有) 無	証明書	有 (無)	T24821 *スノータイヤは表記する	
Fガラス状態																	
要交換	(良好) 飛石有																
記録簿	有 (無)																
PMマフラ	有 (無)																
証明書	有 (無)																
S・リミッタ	(有) 無																
証明書	有 (無)																