





出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			オークション価格																						
	日野	R7	2KG-FD2ABG		P/G付冷凍車																									
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (広島 県)																						
未使用車	切 れ	抹 消	1,000	2,300	L	W	H	(有)西部自動車部品																						
	R9.5		タコグラフ	なし	kg	6,120	2,250			2,000																				
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ	エア	240	馬力	R券 有 預託金 10,900 円																					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良	T/M	6 速	キャブ内部	備考																					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					良	ベツト 有 無 小 中 多			*メッキ多数																					
上物メーカー名					フルハーフ 菱重 低温 格納P/G R/C 後輪エアサス			シート破れ 有 無	*新明和																					
年式,型式及状態					ラッシング2段 キーストン			クロス張り 有 無	格納P/G (L1550W2300)																					
その他					※6時間で-25.2℃確認済(外気温:22℃前後)			ETC2.0 有 無	*菱重																					
					6200 ワイド -30℃設定 後輪エアサス			バックモニタ 有 無	TDJS50A-L2																					
外装状態								タイヤ状態																						
  <p>厚み約 80 mm</p>								上、中、下、×、欠、で記載																						
								<div>上</div> <div>前</div> <div>上</div>																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>Ⓔ良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>								Fガラス状態			要交換	Ⓔ良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<div>上</div> <div>上</div> <div>上</div> <div>上</div>	
Fガラス状態																														
要交換	Ⓔ良好	飛石有																												
記録簿	有	無																												
PMマフラ	有	無																												
証明書	有	無																												
S・リミッタ	有	無																												
証明書	有	無																												
  <p>厚み約 80 mm</p> <p>W1150mm</p> <p>H1920mm</p>								<div>上</div> <div>上</div> <div>上</div> <div>上</div>																						
T25524								*スノータイヤは表記する																						