



出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		オークション価格															
	三菱	R7	2PG-FS84VZ		アルミ平																	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (広島県)														
未使用車	切れ	抹消	1,500	14,400	L	W	H	(有)西部自動車部品														
	R8		デジタコ	kg	9,550	2,410	400															
エンジン状態 ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E AC ☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無 ブレーキ ☒ A 394 馬力 R券 ☒ 有 預託金 13,480 円																						
エンジン(異音、油漏れ等)				良	ターボ	☒ 有 ☐ 無	キャブ廻り	備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良	T/M	AT	速	ベット ☒ 有 ☐ 無 汚れ ☒ 少 ☐ 中 ☐ 多 シート破れ ☒ 有 ☐ 無 シートヘタリ ☒ 有 ☐ 無 ETC2.0 ☒ 有 ☐ 無 バックモニタ ☒ 有 ☐ 無 カラー 白黒														
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良																		
上物メーカー名				山田車体工業 後輪エアサス アルミブロック5方開																		
年式、型式及状態				内フック2対+後ろ1カ所 スタンション1																		
その他																						
				4軸低床 Rエアサス 14,400kg積載 AT車			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 F ☒ 上 ☐ スペア ☐ R サイズF 245/70R19.5 サイズR 同上 *スノータイヤは表記する															
外装状態 ステンレス多用(丁番、バッチ、サイドバナー、2軸目フイダー - Rフイダー、工具箱、シートデッキ)																						
 																						
 																						
T25X52																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">F ガラス状態</td></tr> <tr> <td>要交換</td><td>☒良好 ☐飛石有</td></tr> <tr> <td>記録簿</td><td>有 ☒無</td></tr> <tr> <td>PMマフラ</td><td>有 ☒無</td></tr> <tr> <td>証明書</td><td>有 ☒無</td></tr> <tr> <td>S・リミッタ</td><td>☒有 ☐無</td></tr> <tr> <td>証明書</td><td>有 ☒無</td></tr> </table>									F ガラス状態		要交換	☒ 良好 ☐ 飛石有	記録簿	有 ☒ 無	PMマフラ	有 ☒ 無	証明書	有 ☒ 無	S・リミッタ	☒ 有 ☐ 無	証明書	有 ☒ 無
F ガラス状態																						
要交換	☒ 良好 ☐ 飛石有																					
記録簿	有 ☒ 無																					
PMマフラ	有 ☒ 無																					
証明書	有 ☒ 無																					
S・リミッタ	☒ 有 ☐ 無																					
証明書	有 ☒ 無																					