





出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	オークション価格
	三菱	R7	2RG-FBAV0		冷凍車	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (広島 県)
未使用車	切れ	抹消	1,000	2,000	L 3,000 W 1,650 H 1,760	(有)西部自動車部品
	R9.12		タコグラフ	なし	kg	

エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	有	預託金	8,830	円
--------	-----------	----	--------	------	---	-----	----	----	---	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良		T/M	AT	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良					ベツト 有 無	*東プレ
上物メーカー名	東プレ 低温 -30℃ 左サイドドア 10尺					汚れ 小 中 多	XV22LOC-P
年式,型式及状態	ラッシング1段 床ステンレス					シート破れ 有 無	*カスタム仕様
その他						クロス張り 有 無	フルオートA/C
						ETC2.0 有 無	メッキ多数
						バックモニタ 有 無	フロアカーペット
						ガ 白黒	

外装状態	  <p>厚み約 75 mm</p>		タイヤ状態																								
Fガラス状態	  <p>厚み約 70 mm</p> <p>厚み約 75 mm H1600mm W820mm</p>		上、中、下、×、欠、で記載																								
要交換	良好	飛石有	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>前</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上 上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>上</td> <td>スペア</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td>205</td> <td>75R</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">同上</td> </tr> </table>	上	前	上				上	上	上 上				F	上	スペア	R	サイズF	205	75R	16	サイズR	同上		
上	前	上																									
上	上	上 上																									
F	上	スペア	R																								
サイズF	205	75R	16																								
サイズR	同上																										
記録簿	有	無																									
PMマフラ	有	無																									
証明書	適合																										
S・リミッタ	有	無																									
証明書	有	無																									

T25Z19

*スノータイヤは表記する