



出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	オークション価格
	三菱	R8	2KG-FK65F		P/G付冷凍車	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (広島 県)
未使用車	切れ	抹消	1,000	2,300 kg	L 6,190	(有)西部自動車部品
	R10.2		タコグラフ なし		W 2,260	
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ エア	240 馬力 R券 有 預託金 10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良	T/M 6 速	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良		備考
上物メーカー名	東プレ 低温-30℃～加温30℃ エアサス					ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
年式,型式及状態	新明和 格納P/G R/C ラッシング2段 キーストン					汚れ <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
その他	※5時間で-27.0℃確認済(外気温:17℃前後)					シート破れ <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
	6200 ワイド 低温 加温機能付 後輪エアサス					クロス張り <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
						ETC2.0 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
						バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
						カラー <input checked="" type="radio"/> 白黒
外装状態						タイヤ状態
 						上、中、下、×、欠、で記載
						<input checked="" type="checkbox"/> 上 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fガラス状態						F <input checked="" type="checkbox"/> 上 スペア <input type="checkbox"/> R
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有				サイズF 225 80R 17.5
記録簿	有	無				サイズR 同上
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無				
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無				
S・リミッタ	有	無				
証明書	有	無				
T26206						*スノータイヤは表記する