



出品番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		オークション価格															
	三菱	R8	2PG-FS80VZ		セーフティローダ																	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (広島県)															
未使用車	切れ	抹消	1,500	11,200	L 8,380	W 2,460	H	(有)西部自動車部品														
	R9		タコグラフ(SDカード)																			
エンジン状態		(A) B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ A	394	馬力	R券 有	預託金 13,480 円														
エンジン(異音、油漏れ等)			良		ターボ (有) ・無	キャブ廻り		備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			良		T/M AT 速	ベツト 有 無 汚れ 小 中 多		・シフトパイロット ・ハイルーフ ・ETC2.0 (未セットアップ)														
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			良			シート破れ 有 無																
上物メーカー名			花見台 ウィンチ 自動アユミ R/C			クロス張り 有 無																
年式、型式及状態			スタンション1対 内フック5対 地上高1140mm			ETC2.0 (有) 無																
その他						バックモタ (有) 無																
						カー 白黒																
						ライト ハロゲン LED																
			4軸低床 花見台 セーフティーローダ 自動あゆみ																			
外装状態						タイヤ状態																
    収納スペースあり						上、中、下、×、欠、で記載																
						上 前 上																
						上 上 上 上																
						上 上 上 上																
						F 上 スペア R サイズF 265 70R 19.5 サイズR 同上																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Fガラス状態</td></tr> <tr> <td>要交換</td> <td>(良好) 飛石有</td> </tr> <tr><td colspan="2">記録簿 有 (無)</td></tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有 (無)</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>(有) 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 (無)</td> </tr> </table> T26552						Fガラス状態		要交換	(良好) 飛石有	記録簿 有 (無)		PMマフラ	有 (無)	証明書	適合	S・リミッタ	(有) 無	証明書	有 (無)	*スノータイヤは表記する		
Fガラス状態																						
要交換	(良好) 飛石有																					
記録簿 有 (無)																						
PMマフラ	有 (無)																					
証明書	適合																					
S・リミッタ	(有) 無																					
証明書	有 (無)																					