

# 車両明細票

## ■ 基本情報・スペック

|          |                              |          |                      |       |                |
|----------|------------------------------|----------|----------------------|-------|----------------|
| 管理番号     | 58-244                       | 車名       | 三菱                   | 初年度登録 | 令和7年（2025年）01月 |
| 型式       | 2KG-FK65F                    | 車体番号     | FK65F-620632         | 架装形状  | 冷凍車            |
| 前使用者     | レンタカー                        | 車検有効期限   | 令和9年01月16日           | 走行距離  | 300km          |
| 積載量      | 2,550kg                      | 荷台寸法(mm) | L6,160×W2,260×H2,080 | A/C   | 良              |
| ブレーキ     | エア                           | 馬力       | 220ps L6ターボ          | 燃料タンク | 200L           |
| リサイクル預託金 | 10,910円                      |          |                      |       |                |
| 備考       | 未使用車 リヤーエアサス バックアイカメラ付 ETC無し |          |                      |       |                |

## ■ 上物

|          |                                                                                     |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 上物メーカー名  | 東プレ 型式：XV42LSC-T 製番： 低温（-30℃設定） スタンバイ付（コード有り）                                       |  |  |  |  |
| 年式、型式及状態 | 2024年月製 エバハウス 外販アルミ アルミ根太 左サイドドア（片開） 開口巾1150mm 床キーストン ジョロダレール4列（新品ローラー本体有り） ラッシング2段 |  |  |  |  |
| その他      | 断熱材厚み：100mm（ルーフ、フロント、フロア） 75mm（サイド、リア）                                              |  |  |  |  |

## ■ 状態


|          |                 |                     |        |
|----------|-----------------|---------------------|--------|
| エンジン状態   | 良好              |                     |        |
| ミッション・デフ | 良好 6F           | フレーム関係              | 良好     |
| キャブ      | 内部汚れ：無<br>ベッド：有 | シート破れ：無<br>キャブ幅：ワイド | キャブその他 |
| フロントガラス  | 良好              | 記録簿                 | 無      |
| PMマフラー   | 無               | スピードリミッター           | 無      |

## ■ 外装状態及び不良箇所

|      |           |   |  |
|------|-----------|---|--|
| 外装状態 | 未使用車 外装良好 |   |  |
| ①    |           | ⑪ |  |
| ②    |           | ⑫ |  |
| ③    |           | ⑬ |  |
| ④    |           | ⑭ |  |
| ⑤    |           | ⑮ |  |
| ⑥    |           | ⑯ |  |
| ⑦    |           | ⑰ |  |
| ⑧    |           | ⑱ |  |
| ⑨    |           | ⑲ |  |
| ⑩    |           | ⑳ |  |

## ■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5