

# 車両明細票

## ■ 基本情報・スペック

|          |             |          |               |       |                |
|----------|-------------|----------|---------------|-------|----------------|
| 管理番号     | 59-11       | 車名       | いすゞ           | 初年度登録 | 令和5年（2023年）01月 |
| 型式       | 2RG-NKR88N  | 車体番号     | NKR88-7022126 | 架装形状  | ミキサー           |
| 前使用者     | 自家用         | 車検有効期限   | 令和8年06月02日    | 走行距離  | 57,000km       |
| 積載量      | 2,990kg     | 荷台寸法(mm) |               | A/C   | 良              |
| ブレーキ     | パキューム       | 馬力       | 150ps L4ターボ   | 燃料タンク | 50L            |
| リサイクル預託金 | 9,170円      |          |               |       |                |
| 備考       | 3t車 ETC2.0付 |          |               |       |                |

## ■ 上物

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 上物メーカー名  | カヤバ 型式：MR1221 製番：TL-0899    |
| 年式、型式及状態 | 同年式 最大混合容量 1.2立米 手動ホッパーカバー付 |
| その他      |                             |

## ■ 状態


|          |                 |                    |        |
|----------|-----------------|--------------------|--------|
| エンジン状態   | 良好              |                    |        |
| ミッション・デフ | 良好 6 F          | フレーム関係             | 良好     |
| キャブ      | 内部汚れ：中<br>ベッド：無 | シート破れ：無<br>キャブ幅：標準 | キャブその他 |
| フロントガラス  | 良好              | 記録簿                | 無      |
| PMマフラー   | 無               | スピードリミッター          | 無      |

## ■ 外装状態及び不良箇所

|              |  |
|--------------|--|
| 外装状態         |  |
| 右ドア凹少々       |  |
| フロントバンパー左右キズ |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

## ■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 195/85R16  
サイズR 195/85R16