

## 車両明細票

## 基本情報・スペック

|          |                 |          |                          |       |                 |
|----------|-----------------|----------|--------------------------|-------|-----------------|
| 管理番号     | 59-136          | 車名       | 三菱                       | 初年度登録 | 平成31年(2019年)01月 |
| 型式       | 2KG-FK61F       | 車体番号     | FK61F-601772             | 架装形状  | バン              |
| 前使用者     | 営業用             | 車検有効期限   | 令和8年01月30日               | 走行距離  | 425,000km       |
| 積載量      | 2,600kg         | 荷台寸法(mm) | L7,420 × W2,370 × H2,700 | A/C   | 良               |
| ブレーキ     | エアー             | 馬力       | 240ps L6ターボ              | 燃料タンク | 200L            |
| リサイクル預託金 | 10,910円         |          |                          |       |                 |
| 備考       | バックアイカメラ付 ETC無し |          |                          |       |                 |

上物

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 上物メーカー名  | パブコ 製番：8Z6E0511         |
| 年式、型式及状態 | 同年式 スチール根太 床(木) ラッシング2段 |
| その他      | 導風板付                    |


狀態

|          |                 |                     |             |
|----------|-----------------|---------------------|-------------|
| エンジン状態   | 良好              |                     |             |
| ミッション・デフ | 良好 6 F          | フレーム関係              | 良好          |
| キャブ      | 内部汚れ：中<br>ベッド：有 | シート破れ：有<br>キャブ幅：ワイド | キャブその他      |
| フロントガラス  | 飛石有             | 記録簿                 | 有 令和2年～令和7年 |
| PMマフラー   | 無               | スピードリミッター           | 無           |

### 外装状態及び不良個所

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5  
スタッドレスタイヤ