

# 車両明細票

## ■ 基本情報・スペック

|          |                             |          |                    |       |                 |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------|-------|-----------------|
| 管理番号     | 60-116                      | 車名       | 三菱                 | 初年度登録 | 平成23年（2011年）09月 |
| 型式       | SKG-FK72FY                  | 車体番号     | FK72FY-550086      | 架装形状  | セフティローダー        |
| 前使用者     | 自家用                         | 車検有効期限   | 抹消                 | 走行距離  | 250,000km       |
| 積載量      | 5,100kg                     | 荷台寸法(mm) | L5,680×W2,240×H150 | A/C   | 良               |
| ブレーキ     | エア－                         | 馬力       | 240ps L6ターボ        | 燃料タンク | 200L            |
| リサイクル預託金 | 11,010円                     |          |                    |       |                 |
| 備考       | 増トン 車両総重量：11トン以下（中型免許） ETC付 |          |                    |       |                 |

## ■ 上物

|          |                                                                         |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 上物メーカー名  | ユニック 型式：UC-41SRS 製番：T412515                                             |  |  |  |  |
| 年式、型式及状態 | 2011年8月製 一般用 スライドボデー 油圧横引きウインチ 左右スチール煽り（開閉可）<br>リヤ－手動歩み 床シマ鋼板 床フック9対＋1ヶ |  |  |  |  |
| その他      | 床面地上高：1045mm                                                            |  |  |  |  |

## ■ 状態


|          |                 |                     |        |
|----------|-----------------|---------------------|--------|
| エンジン状態   | 良好              |                     |        |
| ミッション・デフ | 良好 6F           | フレーム関係              | サビ有り   |
| キャブ      | 内部汚れ：中<br>ベッド：無 | シート破れ：無<br>キャブ幅：ワイド | キャブその他 |
| フロントガラス  | 良好              | 記録簿                 | 無      |
| PMマフラー   | 無               | スピードリミッター           | 有      |

## ■ 外装状態及び不良箇所

|      |               |
|------|---------------|
| 外装状態 |               |
|      | 右ドア前方パテ埋め補修有り |
|      | キャビンサビ部有り     |
|      | 鳥居曲がり、亀裂有り    |
|      | ボデーサビ有り       |
|      | キャブルーフ右後方凹    |
|      |               |
|      |               |
|      |               |
|      |               |
|      |               |
|      |               |

## ■ タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5