

# 車両明細票

## 基本情報・スペック

管理番号	60-32	車名	日野	初年度登録	平成20年(2008年)01月
型式	BDG-FR1EXYG	車体番号	FR1EXY-13537	架装形状	冷凍ウイング
前使用者	営業用	車検有効期限	令和9年01月22日	走行距離	613,000km
積載量	12,900kg	荷台寸法(mm)	L9,310×W2,350×H2,410	A/C	良
ブレーキ	エア	馬力	380ps L6ターボ	燃料タンク	300L
リサイクル預託金	13,390円				
備考	25t仕様 1デフ リヤエアサス バックアイカメラ付 ETC無し				

## 上物

上物メーカー名	菱重 型式:TD60FHCN2B 製番:771200048BL トランテックス 型式:HFRXG-JKABDN 製:2KS7663				
年式、型式及状態	同年式 直結式 中温(-5 設定) 温度測定(外気24、2時間、+10 確認) エバハウス付 根太タテ(スチール)ヨコ(アルミ) 回転中柱 セイコーラック2対 床アルミシマ板 ラッシング2段 門高:2310mm 煽り高:780mm 観音扉+跳ね上げパワーゲート付				
その他	極東製パワーゲート 型式:G21003B-B3ERA2 製番:07T118080N 有効長:1550mm				

## 状態


エンジン状態	オイルにじみ有り			
ミッション・デフ	良好 7 F	フレーム関係	良好	
キャブ	内部汚れ:中 ベッド:有	シート破れ:有 キャブ幅:	キャブその他	
フロントガラス	飛石有	記録簿	無	
PMマフラー	無	スピードリミッター	有	

## 外装状態及び不良箇所

外装状態	
左右ドア凹	ボデーサビ部有り
フロントバンパー左右凹,左コーナーカバー欠損	パワーゲート割れ有り
左ステップカバー割れ	庫内灯割れ,庫内ルーフ凹有り
キャブルーフ前方サビ部有り	観音扉内側割れ
右ドアパイザー割れ	
煽りキズ凹,看板焼け有り,右煽り前方穴あき	
左右サイドバンパー凹,割れ有り	
パワーゲート左ロック受け欠損	
リヤバンパー凹割れ,曲がり	
リヤボデー凹	

## タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載



サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5