

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	28/5	TKG - FD9JLAA-17618	木平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
川崎100す 自家用	一時抹消	切れ 395,646 km 抹消 知年月	3,900 kg	L 6,200	W 2,120	H (門) 400

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木製3方開 ロープ穴9対 煽りふくらみ曲がり有 煽りサビ有 床板劣化有り ささくれ、穴等	汚れ 小	中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥10,400

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

前回り全体的に飛び石、小凹、小傷



屋根傷凹サビ



左右Sバンパー曲がり



左ドア凹傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	スノー		
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			