




|  |    |      |                     |  |            |  |
|--|----|------|---------------------|--|------------|--|
|  | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号             |  | 架装形状       |  |
|  | 日野 | 26/5 | TKG - FD9JLAG-13809 |  | 冷蔵冷凍車 ゲート付 |  |

|               |        |  |          |                        |          |                          |  |
|---------------|--------|--|----------|------------------------|----------|--------------------------|--|
| 前登録ナンバ        | 車検有効期限 |  | 走行距離     | 積載量                    | 荷台寸法(mm) |                          |  |
| 盛岡800あ<br>事業用 | 一時抹消   |  | 切れ<br>抹消 | 382,500 km<br>知年月 一体別体 | 2,600 kg | L 6200 W 2110 H (門) 2060 |  |

|        |         |    |          |      |          |        |               |
|--------|---------|----|----------|------|----------|--------|---------------|
| エンジン状態 | A (B) X | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | (A) V EG | 210 ps | T/M 6 速 3 ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|----------|--------|---------------|

|                                               |             |            |            |         |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)                               | 特になし        | キャブ内部      | 備考         |         |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                               | ナシ 部分的にサビ有り | ベット 有 無    | ヘッドランプ HID | ハロゲン    |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態等                             |             | 汚れ 小 中 多   | 補助ブレーキ 段   |         |
| 菱重 TDJS50A-L2 ガスR404A -30℃設定 -12℃確認 (22℃時/3h) |             | シート破 有 無   | 特記、重点確認    |         |
| トランテックス ラッシングレール2段 左サイドドア観音W1800              |             | ETC 有 無    |            |         |
| 床キーストン                                        |             | ラジオ 良 不良   |            |         |
| 極東製床下格納ゲート1t ストッパー付                           |             | バックモニタ 有 無 |            |         |
|                                               |             |            | リサイクル料     | ¥10,400 |

|                        |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                       |  |             |  |
|------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|
| Fガラス<br>要交換   良好   飛石有 |  |  | 前回り全体的にすり傷、凹、飛び石                                                                    |  | Fバンパーぶつけ曲がり凹傷                                                                        |  | タイヤ状態<br>1～10、×、欠、で記載 |  |             |  |
| 小 車検可                  |  |  |   |  |   |  | 3                     |  | 3           |  |
| 記録簿   有   無            |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | 3                     |  | 3           |  |
| 取説   有   無             |  |  |  |  |  |  |                       |  |             |  |
| メンテ   有   無            |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                       |  |             |  |
|                        |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | ス                     |  |             |  |
|                        |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | ペ                     |  |             |  |
| 燃料タンク                  |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | F                     |  | 225/80R17.5 |  |
| 200L                   |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | サイズ                   |  |             |  |
|                        |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | R                     |  |             |  |
|                        |  |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  | サイズ                   |  |             |  |

左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色