

|  |     |      |                       |  |        |  |
|--|-----|------|-----------------------|--|--------|--|
|  | 車名  | 初度登録 | 型式・車体番号               |  | 架装形状   |  |
|  | いすゞ | 21/4 | BKG - NMR85AN-7006395 |  | バランスバン |  |



|               |        |  |                 |                   |           |           |                  |
|---------------|--------|--|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 前登録ナンバ        | 車検有効期限 |  | 走行距離            | 積載量               | 荷台寸法(mm)  |           |                  |
| 富山100あ<br>事業用 | 一時抹消   |  | 切れ<br>抹消<br>何年月 | km<br>2,000<br>kg | L<br>4300 | W<br>1730 | H<br>(門)<br>1940 |

|        |              |    |                 |      |              |    |        |     |     |       |
|--------|--------------|----|-----------------|------|--------------|----|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B <b>◎</b> | AC | <b>◎</b> 良 不良 無 | ブレーキ | <b>◎</b> A V | EG | 210 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|--------------|----|-----------------|------|--------------|----|--------|-----|-----|-------|

|                   |                                                                                |  |                     |                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)   | 特になし                                                                           |  | キャブ内部               | 備考                           |
| フレーム関係(錆、車体番号等)   | ナシ 部分的にサビ有り                                                                    |  | ベツト 有 <b>◎</b> 無    | ヘッドランプ HID ハロゲン              |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | トレクス51-081208-1<br>ラッシングレール1段 床板補修跡 内張穴<br>リア3枚扉 ハンドル、ロッドさび有 外側アルミ点々腐食有り 看板消し跡 |  | 汚れ 小 <b>◎</b> 多     | 補助ブレーキ 段                     |
|                   |                                                                                |  | シート破 <b>◎</b> 無     | キャブ内左右ドア<br>内張劣化傷<br>特記、重点確認 |
|                   |                                                                                |  | ETC 有 <b>◎</b> 無    |                              |
|                   |                                                                                |  | ラジオ <b>◎</b> 良 不良   |                              |
|                   |                                                                                |  | バックモニタ 有 <b>◎</b> 無 |                              |
|                   |                                                                                |  |                     | リサイクル料 <b>¥10,710</b>        |

|       |          |            |              |
|-------|----------|------------|--------------|
| Fガラス  | 要交換      | 良好         | 飛石有 <b>◎</b> |
| 小 車検可 |          |            |              |
| 記録簿   | <b>◎</b> | 有          | 無            |
| 取説    | 有        | <b>◎</b> 無 |              |
| メンテ   | 有        | <b>◎</b> 無 |              |
|       | 有        | 無          |              |
|       | 有        | 無          |              |
| 燃料タンク |          |            |              |
| 200L  |          |            |              |

### キャブ塗装仕上げ



左右Sバンパー傷、Rバンパー曲がり小

### タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

|     |             |  |   |   |
|-----|-------------|--|---|---|
|     | 3           |  | 3 |   |
|     |             |  |   |   |
| 3   | 3           |  | 3 | 3 |
|     |             |  |   |   |
| ス   | スノー         |  |   |   |
| ペ   |             |  |   |   |
| F   | 205/90R17.5 |  |   |   |
| サイズ |             |  |   |   |
| R   |             |  |   |   |
| サイズ |             |  |   |   |