

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	19/8	BKG - SH1EDX-12587	トラクタ ポンプ付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
千葉100か 事業用	一時抹消	切れ	890,888 km	10,000	L W H (門)
		抹消			


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	410 ps	T/M	速 3 ペダル	プロシフト
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	---------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考 リターダー
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ有り	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	カクワ HMV-13-5 PTO付 ローリー用ポンプ付	汚れ 小	中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
		特記、重点確認 たまにエンジンランプ点灯	
		リサイクル料 ¥13,390	


Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク	200L+200L		

前回り全体的に飛び石多し

左右ドア傷

屋根点々サビ

左右Sバンパー、Rフェンダーサビ

タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載
ス		全部×
ペ		
F	サイズ	11R22.5 16PR
R	サイズ	