



	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	マツダ	17/10	PB - LKR81A-7002966		木平 垂直ゲート	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
和歌山400あ 事業用	一時抹消	132,412 km		3,000 kg	L 3,060	W 1,610	H (門)
		如年月	一体 別体				

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	130 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	段
木製4方開 固定中柱 ランカン付 床縞鋼板張 煽り内張ベニヤ腐食、欠損有		シート破 有 無	特記、重点確認	
新明和製垂直ゲート付600KG 外側凹傷		ETC 有 無		
ルーフキャリア プロパンガス仕様		ラジオ 良 不良		
		バックモニタ 有 無		
		リサイクル料 ￥7890		

Fガラス 要交換 良好 飛石有	前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 キャブ左後傷		Fバンパー右すり傷		タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
小 車検可					4		4	
記録簿 有 無 H25～R6年分					4	4	4	4
取説 有 無			右ドア凹傷		M+S			
メンテ 有 無					F	195/80R16.5		
燃料タンク					サイズ			
80L	全体に看板消し跡有		左右Rフェンダー変色、曲がり		R			
					サイズ			