




	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	22/3	BDG - XZU414M-1013896	冷蔵ウイング 青果仕様	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
愛媛800 自家用	R7. 12. 25	328,533 km 2019年10月 一体別体	2,700 kg	L 4,600	W 2,010	H (門) 2,030	

エンジン状態 A (B) C	AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG 150 ps	T/M 6 速 3 ペダル
----------------	-------------	------------	-----------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り	ベット (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
菱重 TDJS365DL ガスR404a 中温 真夏の日中はたいして冷えない トレクス 10W- R2段 2方開H600 キャッチ片側3カ所 リア2枚観音 床板張り ボデー凹傷有り 看板消し跡有り 屋根、新品シート全面張り(雨漏れ防止用) 年式、走行にしては良好		シート破 (有) 無	特記、重点確認
		ETC 有 (無)	
		ラジオ (良) 不良	
		バックモニタ (有) 無	
		リサイクル料	¥8740

Fガラス			前回り全体的に小傷、こすり小、飛び石		Fバンパー左こすり傷(さび)		タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有					1〜10、×、欠、で記載			
小 車検可							6		6	
記録簿	有	無					6		6	
			Hライト、フラッシャーくすみ							
取説	有	無					ス		M+S	
メンテ	有	無					ペ			
	有	無					F		225/60R17.5	
	有	無					サイズ			
燃料タンク							R			
200L							サイズ			