

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	15/12	KL - FU50J TZ-530057	ロングダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
長野100か 事業用	一時抹消	885,240 km	12,600 kg	L	W	H (門)
		知年月 2003年10月 一体別体		8,900	2,360	1,100

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	380 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 内側下部サビ有り 補強、塗装済み			ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 DH15-21 ツインチップー 約44℃ 名古屋ボデー			汚れ 小	中 多
	アルミ2方開(傷、凹多数有) 煽り枠ステンキレツ、補修跡、傷) 煽り油圧で開閉			シート破	有 無
	リア水密、下開きH1000(チェック窓付) ステンレス製			ETC	有 無
	前立、リア門口、台枠、床、柱ステンレス製 シート(状態未確認)シート骨2本積込			ラジオ	良 不良
				バックモータ	有 無
				特記、重点確認	
				リサイクル料 ¥13,990	


Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小多 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
300L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー凹傷さび 下部キレツ



Fガラス下部さび、腐
屋根凹小




Sバンパー、Rフェンダーステン Rフェンダーステーさび

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4
	4	4	4
ス	スタッドレス		
F	275/80R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			