

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日産UD	22/8	ADG - CV2YL-30451	アスファルトローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
水戸800か 事業用	一時抹消	622,000 km	11,520 kg	L	W	H (門)
		知年月		一体 別体		

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> V <input type="radio"/> EG	340 ps	T/M	7 速	3 ペダル	リターダー
--------	--	----	---	------	---	--------	-----	-----	-------	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り			ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東急 12800L TE13-013 M528-071			汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	補助ブレーキ 段
	サブフレーム中央部左右キレツ当て板補修有り タンク側面下部サビ有り			シート破 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	特記、重点確認
				ETC <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
				ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	
				バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
				リサイクル料	¥14,360

Fガラス		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的に飛び石 Fバンパー飛び石特に多い 右ドア小傷




屋根点々サビ多し

左右Sバンパーサビ、Rフェンダー小傷

タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	タイヤ全部×
ペ	
F	要交換
サイズ	
R	
サイズ	