

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	21/1	BDG - GN1APYA-10446	タンクコンテナ車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
水戸100き 事業用	一時抹消	760,400 km	14,000 kg	L	W	H (門)
		知年月 2008年9月		一体別体		

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> V <input type="radio"/> EG	300 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	---	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし		キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(塗装済み)		ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ヘッドランプ	HID <input type="radio"/> ハロゲン <input type="radio"/>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	コンテナ積載 サンマシ SKN08-1103S 21年1月製造 積載高さ1250		汚れ 小	<input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	補助ブレーキ	段 <input type="radio"/>
	タンクコンテナ サンマシ SKN-03017 21年4月製造 ステンレス製(後方)		シート破	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	特記、重点確認 22t車	
	12KL メッシュホース PTO、ポンプ付 上物書類ありません		ETC	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
			ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良		
			バックモニタ	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	リサイクル料	
					¥13,390	

Fガラス		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
2個 要修理		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
300L		

前回り全体的にすり傷、飛び石

左ドア、フェンダー傷凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	8		8
	8	8	8
ス	スタッドレス		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R	アルミホイール		
サイズ			