

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
UD	30/8	TRG - FEB5W-567113	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
大阪100そ 自家用	R9. 4. 26	137,235 km	2,000 kg	L	W	H
		知年月		kg	5,040	2,090

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	速 2	ペダル	デュオニック
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-----	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ有り(補修塗装済)	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<p>パブコ 載替物 2方開H600 セイコーラック1対 ラッシングレール2段          床アルミ縞板 リア観音扉(新品交換、保護フィルムはがした跡有)          煽り内側傷切れ 外側キズ 羽根日焼けクリアはがれ          菱重 TDJS35 冷凍機不良 コンプレッサー積込 ブラケットがついてない          配線未接続 見た目だけ冷蔵ウイングですが8ナンバー登録です</p>	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
			ヘッドランプ HID ハロゲン
			補助ブレーキ 段
			特記、重点確認 偽物冷蔵ウイング
			リサイクル料 ¥7690

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク	100L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー左右コーナー経年劣化

屋根点々サビ

左右Sバンパー小傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	×		×
4	4	4	4
ス			
ペ			
F	225/70R16		
サイズ			
R	205/75R16		
サイズ			