

| | | | |
|-----|------|----------------------|----------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| いすゞ | R1/7 | 2RG - NPR88AN-700161 | 冷蔵冷凍車 中温 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|------------|-----------|---------|----------------------|-------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 相模800い 事業用 | 一時抹消 | 236,498 km | 2,950 kg | L 4,400 | W 1,940 | H (門) 1,870 1,910 | |
| エンジン状態 A (B) C | AC (良) | 不良 無 | ブレーキ A (V) | EG 150 ps | T/M 速 2 | ペダル | スムーサー |

| | | | |
|---|------|--------------|-----------------|
| ミッショナ・デフ(異音、油漏) | 特になし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 特になし | ベット 有 (無) | ヘッドライト HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | | 汚れ 小 (中) 多 | 補助ブレーキ 段 |
| 東プレ XV32HOC ガスR134A -4°C確認(外気10°C時/1時間) | | シート破 (有) 無 | |
| 東プレ 床ステンベタ 水抜前2ヶ所 リア3枚扉 移動式カーテン付(仕切) | | ETC 有 (無) | |
| 庫内傷凹有り 観音扉外側穴、傷 ボデー右軽いぶつけ凹(わかりづらい) | | ラジオ 良 (不良) | 特記、重点確認 |
| | | バックモニタ (有) 無 | |
| | | | リサイクル料 ￥10,440 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|-----------------------|
| Fガラス | 前回り全体的に飛び石、こすり傷、小傷 | | | タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 |
| 要交換 良好 飛石有 | | | | 4 4 |
| 小多 車検可 | | | | 4 4 4 4 |
| 記録簿 有 (無) | | | | |
| 取説 有 (無) | | | | |
| メンテ 有 (無) | | | | |
| 有 無 | | | | |
| 有 無 | | | | |
| 燃料タンク | | | | |
| 100L | | | | |
| | | | | スタッドレス |
| | | | | F サイズ 205/80R17.5 |
| | | | | R サイズ |



左Sバンパー曲がり