


車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			
いすゞ	R2/9	2RG - FSR90T2-7011724			冷蔵冷凍車 格納P/G			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
前橋800あ 事業用	一時抹消		590,877 km	4,700 kg	L 6,820	W 2,290	H (門) 2,090 2,110	
エンジン状態 A <input checked="" type="radio"/> B C	AC	(良)	不良 無	ブレーキ A V	EG	240 ps	T/M 6 速	3 ペダル

ミッショナ・デフ(異音、油漏)	R7.11リビルトミッション、クラッチ交換済み					キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし					ベット 有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	段
東プレ XV82LOC ガスR404A 加温装置付 -11°C確認(外気20°C時/3時間)						シート破 有 無	特記、重点確認 ワイド エアサス	
東プレ ラッシングレール2段 左サイドドア観音(W1800)内側小傷小凹穴						ETC 有 無		
床アルミ縞板 ジョロダーレール4列 水抜前2ヶ所 リア観音扉内側小傷小凹かど割						ラジオ 良 不良		
極東製床下格納ゲート アルミ製1t ラジコン						バックモニタ 有 無		
箱内一部切れ、小傷小凹 ボデー外、小傷小凹 リア門口ぶつけ凹							リサイクル料	¥12,460

Fガラス 要交換 良好 飛石有	前回り全体的に飛び石	Fバンパーこすり傷 左ドアぶつけ、ステップ下部われ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
小多 車検可			X 4
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			2 4 4 2
取説 有 <input checked="" type="radio"/> 無			スタッドレス
メンテ 有 <input checked="" type="radio"/> 無			F サイズ 225/80R17.5
有 無			R サイズ アルミホイル
有 無			
燃料タンク			
200L			
		左右Sバンパー傷、曲がり	