

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	20/4	PKG - FRR90S2-7007559	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
姫路100す 家用	一時抹消	214,984 km	3,550 kg	L	W	H (門)
		知年月		一体 別体	4,710	2,210

エンジン状態	A B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	210 ps	T/M	6 速	2 ペダル	スモーカー
--------	-------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り			ベツト	(無)	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ 2方開H700 ラッシングレール2段 床フック4対 リア観音凹小 床板補修跡有り ウイング羽根、クリアー経年劣化 煽りキズ、凹小 リア化粧板左右角まがり			汚れ 小	(中) 多	補助ブレーキ	段	
				シート破	(有) 無	メーター液晶写り角度で不鮮明 ヘッドライト点けると見えない 特記、重点確認 ←移り悪い		
				ETC	(有) (無)			
				ラジオ	(良) 不良			
				バックモニタ	(有) 無			
						リサイクル料 ¥12,840		

Fガラス	要交換 良好 (飛石)有	
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク	100L	

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石




屋根サビ、塗装はがれ



リアバンパー変形

右ドア看板はがし跡、傷



左Rフェンダー曲がり



タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

	3		3	
	3	3	3	3
ス				
ペ				
F	225/80R17.5			
サイズ				
R				
サイズ				