

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	三菱	H 16年1月	KK - FG83EE-500158		高床 4WD クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
水戸100そ 自家用		切れ 抹消	209,700 km 知年月 一体別体	3,000 kg	L 3,500	W 2,010	H (門) 370	
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)				OK		キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ有		ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段
タダノ3段 ラジコン フックイン 差違式 ZR293 2004年1月				ボディー傾き有		シート破 有 無		運転席シート違う
パブコ NGE6 木製4方開 床フック埋込4対						ETC 有 無		社外シフトノブ
床2重板張 浮き、ふくらみ有 左アオリふくらみ有						ラジオ 良 不良		天井ヤニ汚れ
キャブ裏サビ有 作業灯不灯 工具箱フタ欠 PTOワイヤー式						バックモニタ 有 無		ラジオアンテナ縮まない
オイルクーラー、エアタンク、コンプレッサー有、使用不可(配管つながってません)								リサイクル料 ¥9,350
Fガラス		要交換 良好 飛び有		全体的に腐食有り		左右コーナー凹小、飛び石		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
小 車検可				Fパネル飛び石 Fグリル色あせ		左右ドアキズ		4 4
記録簿 有 無								4 4
取説 有 無				Fバンパーキズ、飛び石		左右Fフェンダーキズ		
メンテ 有 無						左右サイドバンパーサビ、曲がり小		ス 3 ノーマル
燃料タンク						左右ヘッドライトレンズ黄ばみ		F 215/85R16
70L						左右リアフェンダー色あせ		R 215/85R16