

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 17年9月	PB - FSR35G3-7000158		増トン 散水車			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)	新潟県新発田市	
品川800は		切れ 抹消	185,300 km 知年月 一体別体	4,500 kg	L W H (門)			
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	190 ps	T/M 6 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)				OK		キャブ内部		
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ有、色剥がれ有		備考		
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		ベット 有 無		
新明和 LS45-4 4500L 前:圧力式、後:重力式				ポンプ吸い込み弱い		ヘッドランプ		
散水弁 右前:動き悪い、左前後:漏れ有り、後部前後:目詰まり有				エンジンオフ時エア抜け有		HID		
タンク内サビ有り 縦根太腐食有り 左工具箱腐食、穴						補助ブレーキ		
上物全体的に色剥がれ 下回りサビ腐食有り						- 段		
車内にパトライト2個有り(作動未確認)						ハロゲン		
						運転席シート違う		
						P/Sオイルにじみ有		
						ミラー左ステータ補修跡有		
						リサイクル料 ¥11,240		
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有					1~10、×、欠、で記載	
小 車検可		左右Fフェンダーコスレ、キズ					0 3	
記録簿	有	左右ドアガーニッシュ スプレー跡					3 2 3 3	
取説		有	左右クォーターパネルスプレー跡					ス 3
メンテ		有	左右サイドバンパー小キズ、小サビ					ノーマル
		有	左ドアキズ					F
		有	左リアフェンダー曲がり					サイズ
燃料タンク							R	
100L							サイズ	